

GetPro

MÁSCARA DE SOLDAR JASPER

DESCRIPCIÓN

Máscara fotosensible con oscurecimiento automático, nivel de retardo y sensibilidad automático. Posee alimentación por asistencia solar para una larga vida útil. Su casco es ajustable para comodidad del operador. Material de nylon de alta resistencia a los impactos, ligero pero resistente.

CARACTERÍSTICAS

- Protección UV/IR, hasta DIN 16 en todo momento.
- Protección total del rostro.
- Control de oscuridad ajustable grado 9-13.
- Ajuste de sensibilidad automático.
- Control de retardo, opción de ajuste al tiempo de retardo a MIN (0,1 seg) o MAX (1,0 seg).
- Área de visión 92 x 42 mm.
- Batería litio reemplazable CR2032, alimentada con luz solar para una larga vida útil.
- Posee 2 sensores de arco.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a 55°C.
- Clasificación TIG AMP DC ≥ 10 , AC ≥ 10 .
- Tiempo de conmutación 1/25.000s de claro a oscuro.
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C.

APLICACIONES

La Máscara de Soldar Getpro Jasper está diseñada para proteger los ojos y rostros de proyección de chispas y radiaciones provenientes de los procesos de soldadura.

Sirve para trabajos en: Minería, construcción, metalmecánica, fundición en hornos, talleres mecánicos, aserraderos, refinerías, etc.



ADVERTENCIAS

Use la máscara sólo entre -5°C y 55°C de temperatura. No poner la máscara sobre superficies calientes. No debe ser utilizada como medio de protección para otros peligros tales como temperaturas extremas, salpicadura de líquidos corrosivos, elementos explosivos o impactos severos.

No realice modificación o sustitución de partes de la máscara. Las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Mantenga limpios los sensores, la pantalla solar y la lente del filtro.
- Limpie la carcasa del casco utilizando agua, jabón y un paño suave.
- No utilizar disolvente ni detergentes para su limpieza ni ningún líquido abrasivo.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

Colocar en un lugar limpio y seco para su almacenamiento.

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C .

Reemplace los lentes de la cubierta frontal en caso de estar dañada (agrietada, rayada, picada o sucia).

Reemplace los lentes de la cubierta inferior en caso de estar dañada (agrietada, rayada, picada o sucia).

Reemplace la batería cuando el indicador de bajo voltaje marque rojo.

EMPAQUE

- 1 unidad / Caja
- Caja de dimensiones 24 x 23 x 33 cm.

TECNOLOGÍAS



Protección UV/IR



Protección esmerilado



Fotosensible



Protección MMA Soldadura por arco



Protección MIG/MAG Soldadura por gas



Protección TIG Soldadura con electrodo infusible



Protección FCAW Soldadura con hilo tubular



Protección GRIND Desactiva el oscurecimiento

CERTIFICACIONES



CÓDIGOS

Tipo	Código
MÁSCARA JASPER	177017